

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
(ФГУП ВНИИМС)  
ГОССТАНДАРТА РОССИИ**

# **РЕКОМЕНДАЦИЯ**

**Государственная система  
обеспечения единства измерений**

**Барометры мембранные  
метеорологические**

**Методика поверки**

**МИ 2705—2001**

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАНА	ГУ „Главная геофизическая обсерватория им А. И. Воейкова“ (ГУ ГГО)
ИСПОЛНИТЕЛЬ	В Ю Окоренков, зав. отделом метрологии, главный специалист-метролог, канд. техн. наук
2 УТВЕРЖДЕНА	ФГУП ВНИИМС 21 декабря 2001 г.
8 ЗАРЕГИСТРИРОВАНА	ФГУП ВНИИМС 21 декабря 2001 г.
4 ВЗАМЕН	МИ 1802—87

Настоящая рекомендация не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и (или) распространена в качестве официального издания без разрешения Росстандарта (ГУ ГГО).

## Содержание

1 Область применения .....	1
2 Операции поверки .....	1
3 Средства поверки.....	2
4 Требования к квалификации поверителей и требования безопасности .....	2
5 Условия поверки и подготовка к ней .....	3
6 Проведение поверки.....	3
7 Оформление результатов поверки .....	8
Приложение А (рекомендуемое) Форма протокола поверки...	10
Приложение Б (рекомендуемое) Форма свидетельства о поверке .....	18



## РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений. Барометры мембранные метеорологические. Методика поверки	МИ 2705—2001
---	--------------

## 1 Область применения

Настоящая рекомендация распространяется на мембранные барометры типа М-67 по ТУ 2504-1797—75, типа М-98 по ТУ 2511-1316—76, типа БАММ-1 по ТУ 2511-1518—79 и типа М-110 по ТУ 2504-1799—75, предназначенные для измерений давления в диапазоне от 7 до 1090 гПа (таблица 1), и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Таблица 1

Тип барометра	Диапазон измерений, гПа (мм рт. ст.)	Предел допускаемой основной погрешности, гПа (мм рт. ст.)
М-67	810—1060 (810—790)	1,1 (0,8)
М-98	400—1090 (800—810)	1,3 (1,0)
М-110	7—180 (5—100)	3,3 (2,5)
	180—1060 (100—796)	2,0 (1,5)
БАММ-1	800—1060	2,0

Межповерочный интервал для барометров типов М-67 и М-98 — не более двух лет, для барометров типов БАММ-1 и М-110 — не более одного года.

## 2 Операции поверки

При проведении поверки выполняют следующие операции:

- внешний осмотр (по 6.1);
- опробование (по 6.2);
- определение метрологических характеристик (по 6.3).

### **3 Средства поверки**

**3.1** При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

**3.1.1** Эталонный барометр типа ВОП-1 по ВГ2.832.031 ТУ с диапазоном измерений от 5 до 1100 гПа и пределом допускаемой погрешности не более 0,10 гПа или эталонный барометр типа ВРС-1М-3 с таким же диапазоном измерений и пределом допускаемой погрешности не более 0,20 гПа в комплекте с переносным поверочным комплексом, позволяющим создавать и поддерживать абсолютное давление в указанном выше диапазоне измерений (например, ПШК-1, включающим вакуумный насос по ТУ 26-00-1140—78, компрессор СО-45А по ТУ 22-1773—69 устройство изменения давления специальное (УИДС), пневмораспределитель, барокамеру ВКМ-007 (или переносной бароблок), фильтр ФСВ-1 по ТУ 2.034.5748542.32—89, фильтр ФШП-Д).

**3.1.2** Эталонный грузопоршневой манометр абсолютного давления 1-го разряда с пределом допускаемой погрешности не более 0,25 гПа, например манометр типа МПА-15 по ТУ 50-62—33.

**3.1.3** Термометр метеорологический стеклянный по ГОСТ 112—78 с пределами измерений от минус 20 °С до +50 °С и пределом допускаемой основной погрешности не более 0,2 °С.

**3.1.4** Измеритель относительной влажности воздуха ИВА-6АР с диапазоном измерений от 10 % до 95 % и пределом допускаемой погрешности не более 3 %.

**3.1.5** Секундомер типа СОП пр-2а-011 по ТУ 26-1819.0021—90.

**3.2** Допускают применение других средств поверки, которые по метрологическим характеристикам не уступают указанным в 3.1.

### **4 Требования к квалификации поверителей и требования безопасности**

**4.1** К проведению поверки допускают лиц, аттестованных в качестве поверителей, изучивших техническую документацию на средства поверки и поверяемые средства и настоящую рекомендацию.

4.2 При проведении поверки соблюдают „Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей“ и „Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей“, утвержденные Госэнергонадзором.

## **5 Условия поверки и подготовка к ней**

5.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

5.1.1 Температура окружающего воздуха:  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ .

5.1.2 Относительная влажность воздуха:  $(60 \pm 20) \%$ .

5.1.3 Изменение температуры в барокамере при поверке: не более  $1 ^\circ\text{C}$ .

5.1.4 Скорость изменения давления в барокамере при поверке: не более  $27 \text{ гПа/мин}$ .

5.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

5.2.1 Барометр извлекают из футляра и выдерживают при температуре окружающего воздуха не менее 4 ч.

5.2.2 Барометр присоединяют к аппаратуре для создания и поддержания абсолютного давления или устанавливают в барокамеру.

5.2.3 Проверяют герметичность (только для барометров типов М-98 и М-110).

5.3 Барометр поверяют в положении, при котором плоскость его циферблата расположена горизонтально.

5.4 Барометр находится на одной высоте с измерительной камерой эталонного прибора или введена поправка на разность их высот.

5.5 При одновременной поверке двух барометров или более их стрелки должны быть направлены в одну сторону.

## **6 Проведение поверки**

### **6.1 Внешний осмотр**

6.1.1 При внешнем осмотре устанавливают:

6.1.1.1 Соответствие комплектности поверяемого барометра требованиям технической документации на него.

**6.1.1.2** Наличие записи в паспорте или свидетельства о последней поверке.

**6.1.1.3** Отсутствие дефектов, нарушающих сохранность маркировки барометра.

**6.1.1.4** Прочность закрепления в корпусе стекла, предохраняющего отсчетное устройство барометра, и отсутствие загрязнений и дефектов, препятствующих правильному отсчитыванию показаний.

**6.1.1.5** Исправность барометра, предъявленного на периодическую поверку, и отсутствие повреждений корпуса, соединительного штуцера, стекла, стрелки, затрудняющих нормальную эксплуатацию барометра.

**6.1.1.6** Отсутствие повреждений, следов коррозии и загрязнений на деталях барометра, предъявляемого на поверку, а также повреждения защитного покрытия деталей.

Кроме того, устанавливают соответствие барометра следующим требованиям:

— поверхность циферблата барометра чистая, отметки шкалы, цифры и обозначения на циферблате — черного цвета;

— конец стрелки перекрывает от  $1/4$  до  $3/4$  длины короткого штриха шкалы;

— поверхность зеркала чистая и не имеет царапин, а также не дает искажений, мешающих отсчетам;

— винт перемещения стрелки по шкале находится против отверстия в корпусе барометра.

**6.1.2** Барометры, представленные на поверку без паспорта или свидетельства о последней поверке, но удовлетворяющие всем остальным требованиям, поверяют в объеме первичной поверки.

## **6.2** Опробование

**6.2.1** При опробовании устанавливают соответствие барометров следующим требованиям:

**6.2.1.1** Механизм барометра прочно закреплен в корпусе и не перемещается при встряхивании барометра.

**6.2.1.2** Перемещение стрелки в рабочем диапазоне шкалы плавное, без скачков и натираний.



6.2.1.3 Смещение стрелки после легкого постукивания пальцем по корпусу при его рабочем положении не превышает половины деления шкалы.

6.2.1.4 У барометров типа М-98 гнезда, штуцер и колодка с видкой надежно закреплены, корпус барометра заземлен, устройство для снятия трения в подвижных соединениях срабатывает при включении электропитания.

6.2.2 Герметичность барометров типов М-98 и М-110 проверяют при установлении в корпусе прибора абсолютного давления, равного 400 гПа.

После установления давления в период от 10 до 15 мин снимают два отсчета по шкале барометра с интервалом 6 мин. Барометр считают герметичным, если изменение давления в корпусе не превышает 1,8 гПа (1,0 мм рт. ст.) за 6 мин.

### 6.3 Определение метрологических характеристик

6.3.1 Поправки шкалы  $S_n$  определяют сравнением показаний поверяемого барометра с показаниями эталонного барометра (манометра).

Проводят две серии наблюдений при повышении и понижении давления на отметках шкалы, соответствующих крайним значениям диапазона измерений, промежуточным через каждые 20 отметок шкалы и на отметке 1013 гПа (760 мм рт. ст.) для барометров типов М-98, М-110 и 1010 гПа для барометров типа БАММ-1, а для барометров типа М-67 через каждые 10 отметок шкалы. Поправки на промежуточных отметках шкалы определяют путем интерполяции.

Примечание — Перед определением поправок шкалы стрелку барометра вращением винта устанавливают на отметку шкалы, соответствующую атмосферному давлению в данный момент времени, с погрешностью, не превышающей 27 Па с учетом введения поправки на температуру.

Разность давлений на каждой отметке шкалы при повышении и понижении давления не должна превышать 2 гПа (мм рт. ст.).

Отметку шкалы  $P$ , на которую устанавливают стрелку барометра, определяют по формуле

$$P = P_0 - \Delta P_{\tau}, \quad (1)$$

где  $P_2$  — атмосферное давление, определяемое по эталонному барометру, гПа (мм рт. ст.);

$\Delta P_1$  — температурная поправка барометра, гПа (мм рт. ст.). Она вычисляется по формуле

$$\Delta P_1 = a + bt + ct^2 + dt^3 + k(P_2 - P)(t - 20), \quad (2)$$

где  $a, b, c, d, k, P_2$  — типовые коэффициенты температурной зависимости, приведенные в паспорте на барометр;

$t$  — температура, °С;

$P$  — давление, определяемое по барометру после установки стрелки, гПа (мм рт. ст.).

Примечание — При установке стрелки барометра вместо  $P$  в формуле (2) используют  $P_2$ .

Показания поверяемого барометра отсчитывают на каждой отметке шкалы после стабилизации давления в течение не менее 2 мин для барометров типов М-67, М-98, М-110 и 5 мин для барометра типа ВАММ-1 и легкого постукивания по корпусу барометра для устранения трения в подвижных соединениях механизма барометра. Погрешность отсчета не должна превышать 0,8 цены деления шкалы.

Поправку для каждой отметке шкалы определяют при повышении и понижении давления по формуле

$$S_2 = \frac{S_1 + S_2}{2}; \quad (8)$$

$$S_1, S_2 = ((P_{a1} + P_{a2}) - (P_1 + P_2) - (\Delta P_{t1} + \Delta P_{t2}))/2,$$

где  $S_1$  и  $S_2$  — поправка шкалы соответственно при первой и второй сериях наблюдений;

$P_{a1}$  и  $P_{a2}$  — давление по эталонному барометру при повышении и понижении давления соответственно;

$P_1$  и  $P_2$  — давление по поверяемому барометру при повышении и понижении давления соответственно;

$\Delta P_{t1}$  и  $\Delta P_{t2}$  — температурная поправка при повышении и понижении давления соответственно.

Значения поправок шкалы при первичной поверке не должны превышать 2,0 гПа (1,5 мм рт. ст.) для барометров типа М-67,

4,0 гПа (8,0 мм рт. ст.) для барометров типа М-98, 8,0 гПа (6,0 мм рт. ст.) для барометров типов БАММ-1 и М-110. Изменения поправок для барометров за междоверочный интервал не должны превышать предела допускаемой основной погрешности (таблица 1).

Изменение поправок на каждые 10 отметок шкалы не должно превышать значений, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

Тип барометра	Диапазон измерений, гПа (мм рт. ст.)	Допускаемое изменение поправок шкалы, гПа (мм рт. ст.)	Примечание
М-67	840—1080 (680—770)	0,6 (0,5)	На каждые 10 отметок шкалы
	810—840 (610—630)	1,2 (0,9)	
	1080—1060 (770—760)	1,2 (0,9)	
М-98	450—1080 (340—770)	0,6 (0,5)	На каждые 20 отметок шкалы
	400—450 (300—340)	1,0 (0,8)	
	1080—1060 (770—810)	1,0 (0,8)	
М-110	70—1010 (50—760)	1,3 (1,0)	На каждые 10 отметок шкалы
	1010—1060 (760—790)	2,0 (1,5)	
	7—70 (5—50)	2,0 (1,5)	
БАММ-1	825—1025	0,50	На каждые 10 отметок шкалы
	1025—1060	1,0	
	800—825	1,0	

6.8.2 Вариацию показаний вычисляют по результатам сличений показаний поверяемого барометра с показаниями эталонного барометра при определении поправок шкалы по 6.8.1. Вариация показаний барометра для каждой поверяемой отметки равна разности показаний при повышении и понижении давления:

$$V = (P_2 + \Delta P_2) - (P_1 + \Delta P_1). \quad (4)$$

Вариация показаний барометра не должна превышать предела допускаемой основной погрешности.

6.8.3 Основную погрешность барометра определяют не ранее чем через 72 ч после определения поправок шкалы при сличении

чения показаний барометра, установленного в барокамеру, с показаниями эталонного барометра на пяти различных отметках шкалы, кратных 10, равномерно распределенных по диапазону измерений поверяемого барометра.

Сличения выполняют при повышении и понижении давления.

Основную погрешность определяют как разность между показаниями поверяемого и эталонного барометров на каждой из пяти отметок шкалы для барометров типов М-98, М-67, ВАММ-1 и на каждой из 10 отметок шкалы для барометра типа М-110 по формуле

$$D = P_{исп}^* - P_{эт}, \quad (5)$$

где  $P_{исп}^*$  — давление по поверяемому барометру, вычисляемое по формуле

$$P_{исп}^* = P + \Delta P_t + S_n,$$

(где  $S_n$  — поправка шкалы, интерполированная для данной отметки шкалы;

$\Delta P_t$  — температурная поправка).

Основная погрешность барометра, представленного на первичную поверку, не должна превышать 0,8 предела допускаемой основной погрешности, указанной в таблице 1.

Основная погрешность барометров, представляемых на периодическую поверку, не должна превышать предела допускаемой основной погрешности, указанного в таблице 1.

6.8.4 Результаты измерений при поверке барометров вносят в протокол, форма которого приведена в приложении А.

6.4 При несоответствии поверяемого барометра одному из требований настоящей рекомендации барометр бракуют и последующие операции поверки не проводят.

## 7 Оформление результатов поверки

7.1 Положительные результаты первичной поверки оформляют записью в паспорте, удостоверенной подписью поверителя и оттиском поверительного клейма по ПР 50.2.007.

**7.2 Положительные результаты периодической поверки оформляют выдачей свидетельства о поверке по ПР 50.2.006. Форма свидетельства о поверке приведена в приложении Б.**

**7.3 При отрицательных результатах барометры к выпуску или дальнейшему применению не допускают, запись в паспорте или свидетельство о поверке аннулируют и выдают извещение о непригодности с указанием причин по ПР 50.2.006.**

**Приложение А**  
**(рекомендуемое)**

**Форма протокола поверки**

**ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ**  
**№ \_\_\_\_\_**

Средство измерений \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_  
(тип СИ)

принадлежащее \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

поверено по эталонному СИ \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_

Дата проведения поверки \_\_\_\_\_

Ед. измерения \_\_\_\_\_

Вид поверки \_\_\_\_\_  
(первичная, первичная до регулировки, после регулировки)

Место проведения поверки \_\_\_\_\_

Заключение \_\_\_\_\_  
(годн. не годна)

Поверительное клеймо

Доверитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

### 1. Определение поправки шкалы

№ п/п	При повышенном давлении					При пониженном давлении					Поправка шкалы	Вариация показаний
	РЭ	Поверяемое СИ				РЭ	Поверяемое СИ					
		$P_{\text{ном}}$	$t_{\text{ном}}$	$P$	$\Delta P_t$		$P_{\text{ном}}$	$t_{\text{ном}}$	$P$	$\Delta P_t$		
1 серия												
01												
...												
2 серия												
01												
...												

### 2. Поправки шкалы

Отметка шкалы	Поправка	Отметка шкалы	Поправка

Заключение \_\_\_\_\_

(годы, не годы, в последнем случае указывают причину негодности)

Доверитель \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О.)

### 8. Определение основной погрешности

№ п/п	РЗ	Поверяемое СИ				Основная погрешность
	$P_{\text{норм}}$	$t_{\text{норм}}$	$P$	$\Delta P_i$	$P_{\text{норм}} + S_n$	$D = P_{\text{норм}} + S_n - P_{\text{норм}}$
<b>При повышении давления</b>						
01						
02						
03						
04						
05						
<b>При понижении давления</b>						
01						
02						
03						
04						
05						

Заключение \_\_\_\_\_  
 (годы, не годы, в последнем случае указывается дата выпуска сертификата)

Поверитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) (Ф.И.О.)



**Приложение В**  
**(рекомендуемое)**

**Форма свидетельства о поверке**

**В.1 Лицевая сторона свидетельства**

(исполнение министерства и организации, проводящей поверку)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ**

№ \_\_\_\_\_

Действительно до

\_\_\_\_\_  
(число) (месяц) (год)

Средство измерений \_\_\_\_\_

заводской номер \_\_\_\_\_

принадлежащее \_\_\_\_\_

(наименование организации)

поверено по методике \_\_\_\_\_

**и на основании результатов периодической (первичной) поверки  
признано годным к применению.**

**Поверительное клеймо**

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя подразделения)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Поверитель \_\_\_\_\_

(подпись)

(ФИО)

№ \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

## В.2 Обратная сторона свидетельства

### МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Условия эксплуатации

1. Температура окружающего воздуха от \_\_\_\_ до \_\_\_\_ °С.
2. Относительная влажность воздуха не более 80 %.

#### Результаты поверки

1. Диапазон измерений от \_\_\_\_ до \_\_\_\_ гПа (мм рт. ст.).
2. Предел допускаемой основной погрешности при введении поправок и соблюдении условий эксплуатации не более \_\_\_\_ Па.
3. Поправки шкалы:

Отметка шкалы	Поправка	Отметка шкалы	Поправка

Поверитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

## **РЕКОМЕНДАЦИЯ**

**Государственная система  
обеспечения единства измерений**

**Вакуметры мембранные метеорологические**

**Методика поверки**

**ММ 2705—2001**

**Редактор С. М. Феботова, Технический редактор Н. Ф. Гречес.**

**Корректор И. А. Крайнева**

**ЛР № 020228 от 10.11.98 г.**

**Подписано в печать 04.12.08. Формат 80 × 84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 1,25. Усл. печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 0,75. Тираж 500 экз. Заказ 268/08.**

**Гидрометеонадат. 199897, Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 88.**